マンションリノベーション

ビフォー

アフター

施工概要：洗面化粧台、トイレ、キッチン入替
クロス、クッションフロアー張替、美装

コメント：　20年間住まわれた後のリノベーションともあって、
マンション特有の結露によるカビの後が目立ちました。
サッシ周り、床、壁を美装することで艶やかに仕上がりました。